*Report of EP0373 5407.0 Your Ref.: NSC-H854-LSP

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

52061108

PUBLICATION DATE

20-05-77

APPLICATION DATE

14-11-75

APPLICATION NUMBER

50137377

APPLICANT: NAGATA SEISAKUSHO:KK;

INVENTOR: TANAKA MINORU;

INT.CL.

C22B 1/02 C22B 1/00 F27B 9/16 F27B 9/38

TITLE

DEZINCIFITION METHOD OF BLAST FURNACE DUST AND ITS APPARATUS

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain good pellet for iron making raw material, by concentrating recovered blast furnace dust with dehydration, granulating with regulation of carbon content to 14 ~ 20%, carring out such treatment in hearth kiln as preheating, drying with heat, calcining under reducing atmosphere and dezincification.

COPYRIGHT: (C)1977,JPO&Japio

BNSDOCID: <JP____352061108A_AJ_>



特

F 願 (特許法尔38冬A在L書)

昭和 50 年 11 7 4 日

特許庁長官 斎 薫 英 雄 殿

1. 発明の名称

3月ダストの鼠亜菊処理芳族およびその装金

- 2. 特許請求の範囲に記載された発明の数
- 3. 発 明 者 北光照常示层北色新变矿工磁地 社发签員至單株式会社示层製鉄房內 組 箱 光 信 (ほか2名)
- 4. 特許出願人

(7390) 介 型 士 押 田

(经加1名人

久

良

5. 代 理 人 〒140 東京都中央区銀座3-3-12 銀座ビル (561-0274・5386)

6. 添付書類の目録

明 細 質

1. 発明の名称

高炉ダストの脱亜鉛処理方法およびその装置 2. 特許請求の範囲

- 1 高炉スラリを腰縮脱水し炭素含有率を 14~20%に調整後遺粒してペレットとし、該ペレットをハースキルンに接入して 100~300℃ の第 1 加熱帯、 600~800℃ の第 2 加熱帝、 1050~1250℃ の選元性券 囲気の第 3 加熱帝により焙焼して脱亜鉛することを特徴とする高炉ダストの脱亜鉛処理法。
- 2 回転炉床を有する円帯式ハースキルンに、ペレットを均層接入する給鉱酸と、ペレットを排出する排鉱機を配設し、炉内円填状加熱室を給鉱機と排鉱機の低度中間位置とこの位置と給鉱機の低度中間位置に隔機を設けて、加熱室を3分割してなる高炉ダストの脱亜鉛処理装置。
- 3. 発明の群細な説明

との発射は高炉ガス集じんダストを回収し、品質形状の良好な焼成ペレットにして製鉄原料として再使用する脱亜鉛処理法とその装置に関する。

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-61108

④公開日 昭 52. (1977) 5.20

②特願昭 50-/37377

②出願日 昭40.(1974 11.14

審査請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号 6567 42 6567 42 6567 42 6567 42 6567 42

52日本分類	⑤ Int. C12.	識別記号
10 J/11 10 A/3 10 A5/2	C22B 1/02 C22B 1/00	
10 J/1 10 A1	F27B 9/16 F27B 9/38	

高炉ガス集じんダストは多量の鉄分(40~50%)を含有し契鉄原料として充分再使用価値がある。しかし亜鉛含有量が 5~15%と非常に高いため、これを米処理で使用すれば高炉内盤に付着し棚吊りなど接業上の重大な問題を生じ高炉性能悪化の原因になる。そのためダストを建元ペレットとして回収する各種の開発がなされているが、設備費が高くなるのみならず技術的にも困難な問題がきわめて多い。

すなわち、高炉ダストを選元ペレントとして回収するには、高炉排ガス集じん水をシンカナなどでSS 渡度 (歯形物機 度) 30~35% 以上まで腰縮し、さらに砂 過機 などでSS 渡度 70~75% (水分 30~25%) 程度まで脱水し、乾燥機などで 20% にし、5~15mm 程度に造して生成のルカトにした後、これを培焼炉で加熱してきれている。また 氏成 石(主として Fe,O,)とコークス を通知で は 大大 鉄 低 石(主として アe,O,)とコークス を 通知 インス体となり 無発 放去されるとも 知られており

、したがつて鉄鉱石のダストを造粒してペレット を作り選元剤としてコークスを厳加し、ロータリ ーキルンまたは竪形キルンで選元焼成し脱酸して 脱亜鉛の選元ペレットにすることもなされている。

ところがロータリーキルンでは、キルン内でで
レットが互いに密省していわゆるリンクを形でで
る。また竪形キルンでは上層ペレントの重圧で
いットが押しつぶされたり裕治したりするので、
破職強度の高いペレットにすることが要求され、
とくにロータリーキルンではペレットの炉すれに
のため強度はとくに必要なを任める。いずれに
のといったの対象にはないからのでは、
のから、対策的にも未解決の問題も多い。

この発明は以上の問題を解決する方法と設置を提示するもので、高炉スラリを機縮脱水し 契集合 有量を 14~20 m に調整造型した比較的破職強度の 弱い生ペレットを連続加熱し得る直線または円帯状のハースキルン内に特置状態のまま焼取硬化するとともに、キルン内に隔壁を設けて3 つの加熱 帝にて形成し、第1 加熱帝は 100~300℃ の子熱帝

,				1	ı			1	
	121	4 4.6	0.67	14.3	60.3	0.48	28	0.02	97
į	122	4 3.5	0.67	1 5.1	60.9	0.19	72	0.03	96
ĺ	161	41.8	0.67	18.8	57.8	0.51	24	0.01	98.5
	162	41.8	0.65	18.2	60.0	0.16	7.5	0.02	97
					57.7			0.05	91.5
i	202	41.6	0.58	1 9.7	58.3	0.12	79	0.02	96.5

なお高炉ダストは、通常炭素を 5~28%程度含有するので、 これら炭素含有量の調整は造粒前に他のダストの配合またはコークスを張加して操作される。 このことはロータリーキルンの場合には脱亜鉛のための選元剤としてコークスを ペレットに 内包させ、キルン内の転動でも とと を で と と ない 放展 と することが 内の発射 法のすぐれた利点であることが わかる。

つぎに、これらペレットをハースキルンに装入し、第1 加熱帯で100~300で、第2 加熱帯で600~800で、第3 加熱帯で還元性雰囲気の1050~1250でに加熱焙焼するが、上記の温度パターンはこの発明の第2 の特徴でもある。すなわち、生ペレッ

特別照52-61108(2) に、男 2 加熱 帝は 600~800℃ の 乾燥 帯 に、男 3 加 熱帯は遺元性 芽 囲 気 で 1050~1250℃ の 脱 亜 鉛 焼 成 体 に し た ヒート パターン に よ つ て 効 率 よ く 脱 亜 鉛 し 焼 成 ペ レ ツ ト に す る こ と を 特 強 と す る。

この発明伝は、高炉スラリを漁稲脱水追牧して生ペレントにする方法においては上記した公知に生産連はない。炭素含有量を限定した埋由は、脱亜鉛を行なりための産元剤として14~20多の炭素を必要とすることによる。第1 設はこの発明のためになされた脱亜鉛試験結果の一例を示すものでいまるは、1100でおよび1150でのいずれの焼成においても炭米含有量14多以上の範囲において脱亜鉛をかる。

第1	衣							
成分をよ び脱亜鉛率	グリーンペレット			11	000	路成後	1150℃ 病成後	
武門派	Fe	Zn	С	Fo	Żn.	脱亜鉛 率	Zn	脱重鉛
4 1	49.6	0.69	5.4	57.9	0.66	4	0.48	30
8 1	47.3	0.70	9.4	56.9	0.72	0	0.36	49
82	47.3	0.69	9.1	56.7	0.46	33	0.36	48

トは水分を約20多含んでおり、そのまま高はにさらすと急酸に崩离するが上記の温度パターンを熱、乾燥、脱亜鉛焼取硬化するととで、崩離より 横を防止しつつ、 嫌元と脱亜鉛の目的を効率よく 整形 キルンでは、 部分的に温度または雰囲気を自由に調整することは殆んど不可能である。 そのためこの発明法では加熱帯に隔壁を設けて3つの加熱帯に分割して焙焼する。

また第2 表は、焼瓜中の崩壊を破小限に止め、かつ脱亜鉛率を 95%以上にする敬道のヒートバターンと、ペレットの各加熱帯通過時間を示すもので、発明者が多くの試験研究の結果知得し、その効果を確認したものである。

第 2 表

as 99	祖 産(で)	通過時間 (分)	湖 考
第1加熱衛	100~ 300	10	子燕 乾燥
第2加熱帯	600~ 800	10	仕上乾錬(水分0多まで)
第3加熱带	1050~1250	20	雄元 绕成 脱重鉛
合計		4.0	

この方法は鉄鉱石(Fe, O,)中の酸を脱酸するのが 目的ではなく、したがつてキルン内を厳密に遊光 性芽囲気に維持する必要はない。生ペレット中に 進入する炭素は非常に 緻密に内装されているので 雰囲気温度が昇ればペレット内部で建元性雰囲気

になり、亜鉛分はガスとして蒸発しペレント外に 放出して脱亜鉛処理される。

との発用の一例として水平回転する円帯式ハー スキルンの実施例を第1凶、第2図で説明する。 図において(1)は垂直中心線中心に水平面上を矢印 万同に回転する回転炉床で、その上に繋炉された 炉蟹(2)、天井(3)で形成された選状加熱室(a)を加熱 室に配設した多数のバーナ(4)で加熱する。そして 装入部(5)から炉床に装入される破無物が加熱室を 一巡して併出部(6)から炉外に取出される間に加熱 処埋する構造にされている。この発明では嵌入部 (6)に例えばコンペアー(7)フィードホッパー(8)フィ ードシュート(9) などよりなる、 造粒ペレット00)を 炉床上に均層に装入する給鉱機(b)と、排出部、6)に 绕版ペレットQDを扱き出して炉外撮出する例えば

第 3 表

	生ペレット	焼成ペレット
粒 ∴废 (==)	5~10	5~10
見母比重	1.3.2	
任砕強度 (kg)	2.5 ~ 3.5	5 ~ 7
1k 2n	2. 4	0.04~0.15
学 T. Fe	4 1.6	5 5.9
分 C	3 0.5	8. 7
(を) 其の他	2 5. 5	3 2.2 5
脱垂鲐隼(多)	ļ	94~99

すなわち圧砕液度 3 ぬ程度のため、通常 5 ㎏以 上の要求強度のロータリーキルンや竪形キルンに は使用し得ない生ペレットを十分使用し付るのみ ならず、これを5~7㎏強度すなわち焼結原料と して輸送貯蔵に充分なるのに硬化焼成するのみな らず、この間に 94~99ヵも脱亜鉛したことがわか

上述のようにこの発射はペレットに内包される 炭岩量を調整し、ハースキルンによりペレット艀 止状態のままきわめて効果的なヒートバターンに 従つて自動的に脱亜鉛し、崩壊や耐着を生じると スクレーバーコンペナー(1)シュート(1)コンペナー

特別 附 52 - 61 1 08 (3)

O3などの排飲酸(c)が設けられる。そして根状加熱 室(a)の装入部(5)と排出部(5)の間の中央部分(4)と、 この部分140と装入部15)の中央部分145に、それぞれ 回転炉床(1)上に装入破置したペレット(0)が自由地 過する間隊為さを存して闭じる、加熱室(a)を隔離 分割する隔壁叫と切を設け、選状加熱室(0)を装入 郎から周次第1加熱帯(d)、第2加熱帯(d)、第3加 熱帯切の扇形の各加熱帯に形成されている。また 加熱鉄成の排ガスは図中04/04の排気筒を通りコレ クターへ送られる。

つぎに、扁卵タストを腰縮脱水道粒した生ペレ ットを、第2凶、第3凶の円帯式ハースキルンで 弟と我化示すヒートパターンによつて脱亜鉛焼成 したこの発明供の実施輸氷を説明する。第3図は キルン内ペレントの焼成時間と温度の代表的凶表 を、また男3段は生ペレットと焼成ペレットの性 伏ねよび脱亜鉛率を例示した。

となく鋭収ペレットに硬化させるきわめて有効な はがタストの脱亜鉛処理万法である。

4. 図面の簡単左説内

第1 図はこの発明装置の一例として水平回転す る円帯ハースキルンの平面図、弟2図は第1図『 - 1級切断正面図、第3図はこの発明伝のヒート パターンを示す焼成温度の図表である。

図中1…回転炉床、5…装入部、6…排出部、 10…生ペレット、10…焼成ペレット、16,17… 磁 壁、 18,19 … 排ガスダクト、 a … 加熱室、 b … 給 鉱機、c…排鉱機、d…第1加熱帶、e…第2加 热带、 f … 勇 3 加热带。

> A Box .-H. 住友金属工浆陈式会社 陈式会社 永出契作所

۸. . . 代理人 Ð.


特別昭52-61108(4)


6. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1) 発 明 者

犯咒術治示系犯这許多時 1 番地 往发签属坚操"株式会社示系数属房内 剂 新 義 監

化光剂带器轻应化簧矿 10 卷 1 号 株式会社 架面製作房内 面 矿 炭





(2) 特許出顧人

犯光州市署級包犯海町10 番1 号 株式会社 泵面製作房 代表者 海 并 勉